


Fondo


Livello d'esperienza: **Bassa**



FASI DELL'APPLICAZIONE



Stendere con rullo o pennello una mano o due di Fondo Universale pronto all'uso, diluito al max 10% con acqua.



Lasciare asciugare per 5/6 ore prima di applicare i "Decorativi Geckos". Temperatura ideale di verniciatura: fra 12°C e 25°C. Non utilizzare inferiore a 5°.